

An Giang, ngày 16 tháng 07 năm 2025

Số: 69/BVAG-HCQT.TMS

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa An Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho kiểm tra, sửa chữa Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp Sterrad 100S, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa An Giang, Địa chỉ: số 60 Ung Văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Điện thoại	Địa chỉ mail gửi báo giá
1	Trần Thị Mai Phương	Nhân viên Tổ Mua Sắm	0985512166	tomuasam.bvdkag@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

3.1. Nhận trực tiếp:

Nơi nhận: Tổ Mua Sắm - Bệnh viện Đa khoa An Giang, số 60 Ung Văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang;

3.2. Nhận qua thư:

Người nhận: Trần Thị Mai Phương - Nhân viên Tổ Mua Sắm - Bệnh viện Đa khoa An Giang, số 60 Ung Văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang;

3.3. Nhận qua mail: tomuasam.bvdkag@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận về việc các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp dịch vụ đến Bệnh viện để kiểm tra, giám định tình trạng hư hỏng của thiết bị: Từ 16 giờ 00 phút ngày 16 tháng 07 năm 2025 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 23 tháng 07 năm 2025.

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16 giờ 00 phút ngày 16 tháng 07 năm 2025 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 07 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 07 năm 2025.



7. Báo giá hợp lệ phải được ký tên, đóng dấu của đơn vị báo giá; có cam kết đủ tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và nộp kèm bản sao giấy đăng ký kinh doanh.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	Tên hàng hóa	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Thời gian/ địa điểm thực hiện
01	Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp Sterrad 100S - Model: 100S - Hãng sản xuất: Advanced Sterilization Products - Nước sản xuất: Mỹ - Năm sản xuất/sử dụng: 2019/2020 - Tình trạng: Máy báo lỗi chương trình, không hấp được.	Kiểm tra, giám định, khắc phục sửa chữa hoặc thay thế để máy hoạt động ổn định	01 máy	Thời gian thực hiện: 60 ngày, tại Bệnh viện Đa khoa An Giang

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TMS.

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

Dương Hoài Phương