

An Giang, ngày 30 tháng 08 năm 2024

Số: 1089 /BVAG-VTTBYT

Về việc yêu cầu báo giá
sửa chữa Thiết bị y tế

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Địa chỉ: số 60 đường Ung văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

STT	Họ và tên	Chức Vụ	Số Điện Thoại	Địa chỉ email gửi báo giá
1	Nguyễn Quang Trình	Trưởng Phòng VTTBYT	0918.665.503	tbytbvag@gmail.com
2	Trần Quang Vinh	Nghiệp vụ TTBYT	0939.123.455	

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: số 60 đường Ung văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

- Nhận qua email: tbytbvag@gmail.com. Báo giá gửi qua mail được chấp nhận phải có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h ngày 30 tháng 08 năm 2024 đến trước 17h ngày 20 tháng 09 năm 2024

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 20 tháng 09 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế cần sửa chữa.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Ngày dự kiến hoàn thành dịch vụ
01	Máy miễn dịch tự động Model: Architect I 2000SR Hãng/ Nước sản xuất: Abbott / Singapore Năm sản xuất/sử dụng: 2015/2016 Hiện trạng: Hư không hoạt động.	Giám định, kiểm tra hư hỏng, khắc phục, thay thế linh kiện hoặc sửa chữa để hệ thống hoạt động bình thường.	01 Máy	90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
02	Hệ thống X Quang kỹ thuật số (Hai Detector) Model: SHF 430 Hãng/ Nước sản xuất: Tingle Xray LLC, Sedecal SA/ Mỹ, TBN, Nhật Năm sản xuất/sử dụng: 2015/2016 Hiện trạng: Hư 02 tấm nhận ảnh, không hoạt động	Giám định, kiểm tra hư hỏng, khắc phục, thay thế linh kiện hoặc sửa chữa để hệ thống hoạt động bình thường.	01 Hệ thống	90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

2. Địa điểm Giám định, kiểm tra hư hỏng, khắc phục, thay thế linh kiện hoặc sửa chữa thiết bị: Tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Địa chỉ: số 60, Ung văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Tạm ứng 30% sau khi hợp đồng có hiệu lực và nhận được bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng. Thanh toán trong vòng 30 ngày từ khi nhận được hoá đơn và đầy đủ chứng từ kèm theo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTTBYT, VT.

Giám đốc

Nguyễn Duy Tân